


### Détails véhicule

VIN	VF7YCBPFB RG011292	Date d'immatriculation	28/03/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-581-BG	Odometre	58 216 km
Modèle	JUMPER FG TÔLÉ L2 H2 3.5 T 140BHDI S&S B	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation







### Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Cric	✓

### Documents techniques












Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

### Pneumatiques


Hankook 225/70/15 T Eté 8.9 mm		Hankook 225/70/15 T Eté 8.8 mm		Continental 225/70/15 T Eté 8.0 mm
Continental 225/70/15 T Eté 7.2 mm		Continental 225/70/15 T Eté 7.0 mm		

### Dommages extérieurs

<p>1</p>  <p>● ● ●</p>	Elément	Destickage	<p>2</p>  <p>● ● ●</p>	Elément	Aile
	Position	-		Position	Arrière Droit
	Dommages	Non réalisé		Dommages	Rayure
	Commentaires	-		Commentaires	-

3	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Latéral Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Latéral Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de porte																				
Position	Latéral Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Finition traverse supérieure</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Finition traverse supérieure	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Finition traverse supérieure																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
9	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Anneau de Radar de proximité</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Anneau de Radar de proximité	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Commentaires	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Anneau de Radar de proximité																				
Position	Arrière																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plancher Bois</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Plancher Bois	Position	Central	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-			
Elément	Plancher Bois												
Position	Central												
Dommages	Enfoncement												
Commentaires	-												

### Autres dommages

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

### Commentaires

PneuAVG Hankook 225/70/15 T 8.9 Mm  
PneuAVD Hankook 225/70/15 T 8.8 Mm  
PneuARD Continental 225/70/15 T 7.0 Mm  
PneuARG Continental 225/70/15 T 7.2 Mm  
PneuAR Continental 225/70/15 T 8.0 Mm