



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Active Busine: GF-558-ET

N° Chassis:	VF3MCYHZUNS051894	Version:	
1ère MEC:	15/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	167150	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Plaque info présente			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	noir		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

215/65/17/103 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5 mm	AVD
	ARG	Michelin: 5,6 mm	ARD
			Michelin: 5,2 mm
			Michelin: 5,3 mm
Profondeur de pneu AVG			5.0
Profondeur de pneu AVD			5.2
Profondeur de pneu ARG			5.6
Profondeur de pneu ARD			5.3
Taille de pneu AVG			215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD			215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG			215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD			215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer			



Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Spoiler AV, Cassé, E - Remplacer



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Répétiteur D, Griffe(s), E - Remplacer

