


### Détails véhicule

VIN	VF3LBYHYP LS268710	Date d'immatriculation	26/10/2020	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	FT-515-RF	Odometre	109 271 km
Modèle	308 AFFAIRE 5P PREM PK BHD1 100 S&S BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN		
------	----------------	--	--




### Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓





### Documents techniques










Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Révision	✗

### Pneumatiques





### Dommages extérieurs



2		Elément	Enjoliveur 16'	3		Elément	Enjoliveur 16'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Enjoliveur 16'	5		Elément	Enjoliveur 16'
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				
Elément	Montant de pavillon																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de caisse	Position	Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de caisse																				
Position	Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-											
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plage arrière</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Cassé	Commentaires	-			
Elément	Plage arrière												
Position	-												
Dommages	Cassé												
Commentaires	-												
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Avant Droit	Dommages	Tâché	Commentaires	-			
Elément	Assise de siège tissu												
Position	Avant Droit												
Dommages	Tâché												
Commentaires	-												

### Autres dommages

15		Elément	Révision
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-
17		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

### Commentaires

PneuAVD 205/55/16 V 6.5 Mm EUROREPAR  
 PneuARG 205/55/16 V 6.5 Mm EUROREPAR  
 PneuAVG 205/55/16 V 6.5 Mm EUROREPAR  
 PneuARD 205/55/16 V 6.5 Mm EUROREPAR