

Détails véhicule

VIN	VR1URHNS5 RW030614	Date d'immatriculation	16/04/2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	DS	Immatriculation	GW-635-KF	Odometre	16 411 km
Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 EAT8 OPERA	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓


Pneumatiques

Dommages extérieurs

1		Elément	Aile	2		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	Avant Gauche			Position	Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

3		Elément	Porte	4		Elément	Aile
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Eléments adjacents				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

Autres dommages

6		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 5.0 Mm