



PEUGEOT Nouvelle 208 Active BlueHDI 10: FR-912-VC

N° Chassis:	VR3UBYHYJL5016927	Version:	
1ère MEC:	30/07/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	25838	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Couleur correcte ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

195/55/16/87 H			
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,9 mm	AVD Michelin: 4,7 mm
	ARG	Michelin: 5,3 mm	ARD Michelin: 5,3 mm
Profondeur de pneu AVG			4.9
Profondeur de pneu AVD			4.7
Profondeur de pneu ARG			5.3
Profondeur de pneu ARD			5.3
Taille de pneu AVG			195/55 R 16 87 H
Taille de pneu AVD			195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARG			195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARD			195/55 R 16 87 H
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer			



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise ARD, Tache, Nettoyer



Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer



Garniture intérieur, Manque, E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



Butée cache-bagage, Manque, E - Remplacer

