


Détails véhicule

VIN	W0VEFYHT2 PJ929153	Date d'immatriculation	27/12/2023	Couleur	BLANC
Marque	OPEL	Immatriculation	GT-641-GT	Odometre	31 106 km
Modèle	Combo Cargo Fourgon Taille XL 950kg BlueHDi 100 S&	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc 2L ROTALYS MAZINGARBE



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✘
Outils de bord	✘

Documents techniques

Porte documents	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔

Pneumatiques







Michelin 205/60/16 H Eté 4.0 mm

Michelin 205/60/16 H Eté 4.1 mm









205/60/16 H Eté 6.3 mm

205/60/16 H Eté 6.4 mm


Dommages extérieurs

1		Elément	Pneu	2		Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages				Dommages	
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Pneu	4		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Latéral Droit
		Dommages	Non conforme			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-


DEKRA Automotive Solutions

<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bloc feu AR (d'aile)</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bloc feu AR (d'aile)	Position	Arrière Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																		
Position	Arrière																		
Dommages	Rayure																		
Commentaires	-																		
Elément	Bloc feu AR (d'aile)																		
Position	Arrière Gauche																		
Dommages	Cassé																		
Commentaires	-																		
<p>7</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Autre vitrage / optique / feu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Autre vitrage / optique / feu	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-	<p>9</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Autre vitrage / optique / feu																		
Position	-																		
Dommages	-																		
Commentaires	-																		
Elément	Pneu																		
Position	Arrière Gauche																		
Dommages	Non conforme																		
Commentaires	-																		
<p>10</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	<p>11</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Insonorisant capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Insonorisant capot	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Aile																		
Position	Arrière Gauche																		
Dommages	Rayure																		
Commentaires	-																		
Elément	Insonorisant capot																		
Position	-																		
Dommages	-																		
Commentaires	-																		
<p>12</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit roue secours Complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Kit roue secours Complet	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	<p>13</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Kit roue secours Complet																		
Position	-																		
Dommages	Manquant																		
Commentaires	-																		
Elément	Eléments adjacents																		
Position	-																		
Dommages	-																		
Commentaires	-																		

Dommages intérieurs

<p>8</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Nettoyage intérieur								
Position	-								
Dommages	-								
Commentaires	-								

Autres dommages

<p>14</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge								
Position	-								
Dommages	-								
Commentaires	-								

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/60/16 H 4.0 Mm  
 PneuARD 205/60/16 H 6.4 Mm  
 PneuAVD Michelin 205/60/16 H 4.1 Mm  
 PneuARG 205/60/16 H 6.3 Mm