

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| VIN | VR3FPHNST NY522671 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GG-243-WM | Modèle | 508 BERLINE ACT PACK PTECH130 S&S EAT8 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 11/06/2022 | Année | 2022 | Couleur | NOIR PERLA NERA |
| Odometre | 26 349 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 71FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 131 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|----------------|
| Date d'évaluation | 25/09/2023 | Parc | WALON BOUCHAIN |
|-------------------|------------|------|----------------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |
| Révision | ✗ |

Pneumatiques

Goodyear 215/60/16 V Eté 6.0 mm



Goodyear 215/60/16 V Eté 6.0 mm



Michelin 215/60/16 V Eté 6.0 mm

Michelin 215/60/16 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Révision |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante alu 16" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

3



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

4



| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

5

| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

6

| | |
|-----------|-------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

7

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |

8

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

9

| | |
|-----------|--------------|
| Elément | Aile |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

10

| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuARG Michelin 215/60/16 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 215/60/16 V 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/16 V 6.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/16 V 6.0 Mm