

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZX RL042696	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-726-XX	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/08/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	17 053 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques	Éléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.1 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Opération	Réparation			Opération	Réparation
4		Elément	Aile	4		Elément	Extension d'aile
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

5



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.1 Mm
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm