



CITROEN Nouvelle C3 BlueHDi 100 S&S BV: GC-882-AA

N° Chassis:	VF75XYHTUMT530478	Version:	
1ère MEC:	27/09/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	35571	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Vitres électriques AR		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Véhicule Grêlé ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

185/65/15/88 T				
Pneus hiver:	AVG	Michelin: 3,6 mm	AVD	Michelin: 3,5 mm
	ARG	Michelin: 6,8 mm	ARD	Michelin: 6,7 mm
Profondeur de pneu AVG	3.6			
Profondeur de pneu AVD	3.5			
Profondeur de pneu ARG	6.8			
Profondeur de pneu ARD	6.7			
Taille de pneu AVG	185/65 R 15 88 T			
Taille de pneu AVD	185/65 R 15 88 T			
Taille de pneu ARG	185/65 R 15 88 T			
Taille de pneu ARD	185/65 R 15 88 T			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer			



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Capot, Eclat(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Carrosserie, Résidu de colle, Délettrage



Pavillon, Grêlé, LI - Réparer et peindre (complet)

