

































Détails véhicule

VIN	VR3FRHNST PY536026	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-901-VR	Modèle	308 V3 SW GT PTECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/03/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	31 857 km	Cylindrée	-	Capitonnage	DBFX
Carburant	Essence	Carrosserie	SW	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/11/2023	Parc	HORDAIN		
					
					
					
					
					
					

Equipements génériques





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 225/40/18 Y Eté 6.4 mm		Bridgestone 225/40/18 Y Eté 6.3 mm	
Michelin 225/40/18 Y Eté 5.0 mm		Michelin 225/40/18 Y Eté 4.7 mm	


Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Nettoyage extérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

3




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

Commentaires

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm

PneuARD Michelin 225/40/18 Y 4.7 Mm
PneuAVD Bridgestone 225/40/18 Y 6.3 Mm
PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 225/40/18 Y 6.4 Mm