

### Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ8 RL018316	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-353-ST	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/04/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	8 720 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXC B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/02/2025	Parc	FILIPPI ROGNAC
-------------------	------------	------	----------------



### Equipements génériques





### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✗

### Documents techniques

Porte documents	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.1 mm m+s		Goodyear 225/55/18 V Eté 5.5 mm m+s	
Goodyear 225/55/18 V Eté 6.1 mm m+s		Goodyear 225/55/18 V Eté 5.8 mm m+s	

### Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


5



● ●


Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 5.8 Mm m+s  
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.1 Mm m+s  
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.5 Mm m+s  
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.1 Mm m+s