

## Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ0 RL036146	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-392-NB	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/07/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	17 618 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/05/2025	Parc	CORBAS Walon
-------------------	------------	------	--------------




## Equipements génériques

## Eléments amovibles





## Documents techniques





Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
Compresseur kit secours	✗	Carnets de bord	✓
Recharge kit secours	✗	Double clefs	✗

## Pneumatiques



## Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18"
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair
		Elément	Compresseur kit secours			Elément	Recharge kit secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

5		Elément	Bas de Pare-choc	6		Elément	Baguette de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
7		Elément	Feu clignotant latéral	8		Elément	Prise en charge
		Position	Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.8 Mm  
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.8 Mm