



CITROEN Berlingo Fourg.M 650Kg BlueHDi: FM-819-DN

N° Chassis:	VR7EFYHYCKJ852655	Version:	
1ère MEC:	6/12/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	116906	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Plaque info présente		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/15/102 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,8 mm	AVD	Michelin: 4,5 mm
	ARG	Michelin: 4,5 mm	ARD	Michelin: 4,3 mm
Profondeur de pneu AVG		4.8		
Profondeur de pneu AVD		4.5		
Profondeur de pneu ARG		4.5		
Profondeur de pneu ARD		4.3		
Taille de pneu AVG		215/65 R 15 102 V		
Taille de pneu AVD		215/65 R 15 102 V		
Taille de pneu ARG		215/65 R 15 102 V		
Taille de pneu ARD		215/65 R 15 102 V		
Type de pneu AVG		Toutes saisons		
Type de pneu AVD		Toutes saisons		
Type de pneu ARG		Toutes saisons		
Type de pneu ARD		Toutes saisons		
Marque de pneu AVG		261		
Marque de pneu AVD		261		
Marque de pneu ARG		261		
Marque de pneu ARD		261		

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Panneau ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)			





Coin pare-chocs ARG, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Dépose logo

