



## PEUGEOT 308 SW Allure Pack PureTech 13: GN-371-PN

N° Chassis:	VR3FRHNSTPY550817	Version:	
1ère MEC:	26/04/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	100003	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Break	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Equipements corrects ?			Cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	Blanc		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

## Degré d'usure

225/45/17/94 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,5 mm	AVD	Michelin: 5,5 mm
	ARG	Michelin: 5,7 mm	ARD	Michelin: 5,7 mm
Profondeur de pneu AVG				5.5
Profondeur de pneu AVD				5.5
Profondeur de pneu ARG				5.7
Profondeur de pneu ARD				5.7
Taille de pneu AVG				225/45 R 17 94 V
Taille de pneu AVD				225/45 R 17 94 V
Taille de pneu ARG				225/45 R 17 94 V
Taille de pneu ARD				225/45 R 17 94 V
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

## Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Voyant défaut, Allumé, Contrôler			



Console centrale, Griffe(s), Acceptable



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile ARG, Griffe(s), Lustrage



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Calandre, Cassé, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Poignée ext porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Joint de coffre/hayon, Déchirure, E - Remplacer



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Moulure de pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable

