



FIAT 500C 2 Cult: GD743XW

N° Chassis:	ZFABF1BJ9NJF88320	Version:	500 Hybrid 1.0 BSG 70 ch Cult
1ière MEC:	25/09/2023	CV fiscaux:	12
Kilométrage inspection:	25014	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Cabriolet	Couleur carrosserie	SL-[687] Epic Blue métallisé
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Bleu Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	2		
Nbre sièges	4		
Nombre appuis-têtes	4		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2
Nbre clés télécommandes	1

Degré d'usure

175/65/14/86 T				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 80%	AVD	Goodyear: 80%
	ARG	Goodyear: 50%	ARD	Goodyear: 55%
Profondeur de pneu AVG				3.1
Profondeur de pneu AVD				2.7
Profondeur de pneu ARG				4.8
Profondeur de pneu ARD				4.7
Taille de pneu AVG				175/65 R 14 86 T
Taille de pneu AVD				175/65 R 14 86 T
Taille de pneu ARG				175/65 R 14 86 T
Taille de pneu ARD				175/65 R 14 86 T
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
----------------	------------	-------------	------------

Coût total hors TVA	415,05
---------------------	---------------

Garniture intérieur, Cassé, E - Remplacer	9,99
---	-------------



Garniture intérieur, Endommagé, E - Remplacer	55,33
---	--------------



Garniture intérieur, Endommagé, E - Remplacer

55,33



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer

79,70



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer

79,70



Aile ARG, Griffe(s), Acceptable

0,00



Porte AVD, Griffe(s), Acceptable

0,00



Compresseur, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)

90,00



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)

45,00

