









DEKRA Automotive Solutions
Détails véhicule

VIN	W0V7D9EN3 P4167571	Date d'immatriculation	29/06/2023	Couleur	Gris Pierre de Lune
Marque	OPEL	Immatriculation	GP-031-XS	Odometre	8 668 km
Modèle	Crossland GS 1.5 Diesel 110ch BVM6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				
					
					



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✗
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.0 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm	

Autres dommages

	Elément	Révision
	Position	-
	Dommages	Manquant
	Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 5.0 Mm
 PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.0 Mm