



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Active Busine: FY-786-MT

N° Chassis:	VF3MCYHZUMS111137	Version:	
1ère MEC:	12/04/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	151412	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

215/65/17/103 H				
Pneus hiver:	AVG	Michelin: 5 mm	AVD	Michelin: 4,5 mm
	ARG	Michelin: 2,6 mm	ARD	Michelin: 2,2 mm
Profondeur de pneu AVG	5.0			
Profondeur de pneu AVD	4.5			
Profondeur de pneu ARG	2.6			
Profondeur de pneu ARD	2.2			
Taille de pneu AVG	215/65 R 17 103 H			
Taille de pneu AVD	215/65 R 17 103 H			
Taille de pneu ARG	215/65 R 17 103 V			
Taille de pneu ARD	215/65 R 17 103 V			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Été			
Type de pneu ARD	Été			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	-----	------	-----



Intérieur, Sale, Nettoyer



Appui-tête ARG, Manque, E - Remplacer



Appui-tête ARD, Manque, E - Remplacer



Garniture intérieur, Dégrafé, Dépose/Répose



Revêtement assise siège AVD, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. AVD, Griffe(s), Acceptable




Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARG, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. ARD, Griffe(s), Acceptable



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Aile AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Joint de coffre/hayon, Dégrafé, Dépose/Répose



Garnit. couvercle AR, Dégrafé, Dépose/Répose

