









### Détails véhicule

VIN	VF7YBBNFB 12N77212	Date d'immatriculation	05/06/2020	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	CITROEN	Immatriculation	OM-436-LC	Odometre	60 532 km
Modèle	JUMPER FG 33 L2H2 BHD1 140 S&S BVM BUSI	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				
					
					

### Eléments amovibles






### Documents techniques







Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 215/70/15 S Eté 7.0 mm		Michelin 215/70/15 S Eté 7.0 mm	
Michelin 215/70/15 S Eté 7.6 mm		Michelin 215/70/15 S Eté 7.6 mm	

### Dommages extérieurs



5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Aile
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Panneau latéral	8		Elément	Porte
		Position	Arrière Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Malfaçon			Dommages	Malfaçon
		Commentaires	-			Commentaires	-

9		Elément	Coin carrosserie	10		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Latéral Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Malfaçon
		Commentaires	-			Commentaires	-
11		Elément	Bas de caisse	12		Elément	Pare-brise
		Position	Arrière Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Eclat
		Commentaires	-			Commentaires	-
13		Elément	Pavillon	14		Elément	Pavillon
		Position	Arrière			Position	Avant
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Malfaçon
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Dommages intérieurs

1		Elément	Assise de siège tissu	4		Elément	Combiné compteur
		Position	Avant Gauche			Position	-
		Dommages	Brûlé			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Autres dommages

3		Elément	Diagnostic moteur	15		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Défectueux			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Commentaires

06AB2FDD-9E3B-42E1-A570-99133A97770C9CA14DD6-1934-4B7D-8762-7273E17A134776520623-CAEC-4392-BA85-52911C11E8D9XX