









### Détails véhicule

VIN	ZARNASAS6 R3076497	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	ALPINE WHITE
Marque	ALFA ROMEO	Immatriculation	GW-940-SW	Odometre	54 013 km
Modèle	1.6 DIESEL 130 VELOCE 96kW	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN				
					
					




### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓





### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques



Bridgestone 235/45/19 V Eté 2.8 mm		Bridgestone 235/45/19 V Eté 2.8 mm	
Continental 235/45/19 V Eté 7.0 mm		Continental 235/45/19 V Eté 7.0 mm	

### Dommages extérieurs


2		Elément	Pneu	3		Elément	Jante spéciale 19'
		Position	Avant Droit			Position	Arrière Droit
6		Dommages	Usé	7		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Pneu			Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Usé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

8		Elément	Porte	9		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Jante spéciale 19"			Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Dommages intérieurs

1		Elément	Garniture montant de pare-brise			Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Brûlé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Garniture de hayon ou malle			Elément	Pare-choc complet
		Position	Inférieur			Position	Arrière
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Autres dommages

11		Elément	Prise en charge			Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Arrière
		Dommages	-			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Commentaires

PneuARG Continental 235/45/19 V 7.0 Mm  
 PneuAVD Bridgestone 235/45/19 V 2.8 Mm  
 PneuAVG Bridgestone 235/45/19 V 2.8 Mm  
 PneuARD Continental 235/45/19 V 7.0 Mm