



PEUGEOT Nouveau SUV 5008 GT PureTech 1: FZ-058-LZ

N° Chassis:	VF3M45GFUMS138782	Version:	
1ère MEC:	26/05/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	36603	Puissance KW:	
Type carrosserie:	MPV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	7		
Nombre appuis-têtes	7		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	2	Radio	
GPS		Toit ouvrant électrique	
Vitres électriques AV		Toit panoramique	
Vitres électriques AR		Accoudoir central AV	
Régulateur de vitesse		Cache bagages	
Volant multifonctions		Phares Xenon/LED/Laser	
Volant cuir		Radar parking AV	
Couleur correcte ?		Radar parking AR	
Couleur correcte ?	oui	Camera de recul	
Immatriculation correcte ?		Revêtement de siège	Cuir
Immatriculation correcte ?	FZ-058-LZ		Alcantara
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF3M45GFUMS138782		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

	225/55/18/102 V			
Pneus été:	AVG	Kleber: 6,4 mm	AVD	Kleber: 6,6 mm
	ARG	Michelin: 4,7 mm	ARD	Michelin: 4,4 mm
Profondeur de pneu AVG				6.4
Profondeur de pneu AVD				6.6
Profondeur de pneu ARG				4.7
Profondeur de pneu ARD				4.4
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				2479
Marque de pneu AVD				2479
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	-----	-------------	-----



Moulure de pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AR, Griffe(s), E - Remplacer



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Acceptable



Joint de coffre/hayon, Déchirure, E - Remplacer



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Acceptable

