

**Détails véhicule**

VIN	VF72CYHSM R4114578	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-761-ES	Modèle	C3 AIRCRO BHDI110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/05/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	6 691 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**


Date d'évaluation 17/01/2025

Parc FILIPPI BORGO


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**
**Documents techniques**

Kit roue secours Complet	
Plage arrière	

Porte documents	
Manuel d'utilisation	
Carnets de bord	
Clef Plip	
Double clefs	

**Pneumatiques**

**Dommages**


Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

**5**


Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

**6**


Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

**7**


Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 6.6 Mm  
 PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 6.5 Mm  
 PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 6.5 Mm  
 PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 6.5 Mm