

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY2 RJ801542	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-511-FM	Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/09/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	5 151 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	111
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/04/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.6 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.6 mm	

Dommages

1




Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

2




Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

6



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.5 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.6 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 5.5 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 5.6 Mm