

Détails véhicule

VIN	VR3UPHMD P5029652	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-041-YN	Modèle	208 STYLE 75 CH S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	8 314 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	119
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/02/2024	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Été 5.4 mm		Michelin 195/55/16 H Été 5.1 mm	
Michelin 195/55/16 H Été 5.8 mm		Michelin 195/55/16 H Été 5.6 mm	


Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3




Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

5




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.4 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.1 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.6 Mm