

Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS071571	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-899-SM	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/05/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	33 987 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/02/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Bandeau de hayon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage


4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation




5




● ●

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm