



CITROEN Jumpy Fourgon M BlueHDi180 S&S: FN-902-AG

N° Chassis:	VF7VFEHZ8K7017005	Version:	
1ère MEC:	14/01/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	93220	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Radar parking AV	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Porte latérale coulissante Droite	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?	noire		Cuir
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

205/65/16/107 T			
Pneus été:	AVG	Autre: 9,4 mm	AVD
	ARG	Autre: 7,2 mm	ARD
Profondeur de pneu AVG			9.4
Profondeur de pneu AVD			9.4
Profondeur de pneu ARG			7.2
Profondeur de pneu ARD			7.0
Taille de pneu AVG			205/65 R 16 107 T
Taille de pneu AVD			205/65 R 16 107 T
Taille de pneu ARG			215/65 R 16 107 T
Taille de pneu ARD			215/65 R 16 107 T
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			263
Marque de pneu AVD			263
Marque de pneu ARG			263
Marque de pneu ARD			263

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer			



Revêtement assise siège AVG, Usé, Acceptable



Jante tôle AVG, Déformé / Forcé, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Pare-chocs AV, Griffe(s), E - Remplacer

