

### Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZS NL067005	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-076-LS	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1130 S&S EAT8 SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/12/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	22 415 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/03/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

### Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

### Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 5.6 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.6 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 5.5 mm

### Dommages

1



Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Feu clignotant latéral
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Feu clignotant latéral
Position	Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/19 V 5.6 Mm  
PneuARD Michelin 205/55/19 V 5.5 Mm  
PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm  
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 5.6 Mm