



PEUGEOT SUV 3008 Active Business PureT: FQ-862-CA

N° Chassis:	VF3MRHNSMLS118143	Version:	
1ère MEC:	28/05/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	61038	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AV	
Vitres électriques AR		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	gris		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

215/65/17/103 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 7,3 mm	AVD	Michelin: 7,5 mm
	ARG	Michelin: 7 mm	ARD	Michelin: 6,8 mm
Profondeur de pneu AVG				7.3
Profondeur de pneu AVD				7.5
Profondeur de pneu ARG				7.0
Profondeur de pneu ARD				6.8
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG				Été
Type de pneu AVD				Été
Type de pneu ARG				Été
Type de pneu ARD				Été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer			



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Spoiler AV, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure d'aile ARD, Griffe(s), E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer

