

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS LW027926	Date d'immatriculation	02/12/2020	Couleur	ROUGE RUBI
Marque	DS	Immatriculation	FV-448-MY	Odometre	23 680 km
Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 EAT8 GD CHIC	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN		
------	----------------	--	--




Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques







Goodyear 215/55/18 V Eté 7.0 mm





Goodyear 215/55/18 V Eté 6.7 mm

Goodyear 215/55/18 V Eté 6.2 mm


Goodyear 215/55/18 V Eté 6.3 mm

Dommages extérieurs

1		Elément	Jante spéciale 18'	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Jante spéciale 18'	4		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Rétroviseur électrique
		Position	Arrière			Position	Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Feu clignotant latéral	8		Elément	Pavillon
		Position	Droit			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	Dépôt chimique
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

9		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

ouverture du coffre impossible
 PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 6.7 Mm
 PneuARD Goodyear 215/55/18 V 6.3 Mm
 PneuARG Goodyear 215/55/18 V 6.2 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 7.0 Mm