

### Détails véhicule

VIN	ZACNJEC19 MPR57115	Date d'immatriculation	07/07/2021	Couleur	NOIR PASTEL
Marque	JEEP	Immatriculation	GY-981-QK	Odometre	60 653 km
Modèle	Limited 1.3 GSE T4 130ch 4x2 BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède		
------	--------------------------	--	--



### Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓





### Documents techniques















Manuel d'utilisation	✓
Clef Plip	✓
Porte documents	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

### Pneumatiques



Ecovision 235/45/19 W Eté 7.0 mm		Ecovision 235/45/19 W Eté 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm
Ecovision 235/45/19 W Eté 7.0 mm		Ecovision 215/60/17 W Eté 7.0 mm		

### Dommages extérieurs



1		Elément	Entrée de porte	4		Elément	Entrée de porte
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Gauche
9		Dommages	Rayure	10		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Pneu			Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Non conforme			Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-

11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
24		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	25		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				


Dommages intérieurs

2		Elément	Garniture de hayon ou malle	3		Elément	Garniture intérieure de coffre
		Position	Inférieur			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

6		Elément	Forfait carburant	19		Elément	Balai essuie glace
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-

26		Elément	Prise en charge		
		Position	-		
		Dommages	-		
		Commentaires	-		

Commentaires

vts  
 PneuARD Ecovision 215/60/17 W 7.0 Mm  
 PneuARG Ecovision 235/45/19 W 7.0 Mm  
 PneuAR Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm  
 PneuAVD Ecovision 235/45/19 W 7.0 Mm  
 PneuAVG Ecovision 235/45/19 W 7.0 Mm