



CITROEN C4 Cactus BlueHDI 100 S&S BVM: FH-490-QD

N° Chassis:	VF70BYHYJKE521741	Version:	
1ère MEC:	4/07/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	120595	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

205/55/16/91 V				
Pneus été:	AVG	Kleber: 4,5 mm	AVD	Kleber: 5,9 mm
	ARG	Continental: 6,8 mm	ARD	Continental: 5,8 mm
Profondeur de pneu AVG				4.5
Profondeur de pneu AVD				5.9
Profondeur de pneu ARG				6.8
Profondeur de pneu ARD				5.8
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				2479
Marque de pneu AVD				2479
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Clef de contact TC, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement dossier AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Joint de porte AVG, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Acceptable



Tapis de coffre, Sale, Nettoyer



Caméra de recul, Ne fonctionne pas (bien), Acceptable

