

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNSS PL006753	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-476-YB	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/01/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	23 913 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE
-------------------	------------	------	-----------------------------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques



Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


3



●●


Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


6



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●


Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Lustrage


10



●●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


11



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 6.0 Mm