



OPEL GRANDLAND: GF170GS

N° Chassis:	W0VZCYHZ8N6805724	Version:	
1ère MEC:	18/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	87977	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Rouge
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	2	Radio	
GPS		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Cache bagages	
Vitres électriques AR		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Radar parking AV	
Volant multifonctions		Radar parking AR	
Volant cuir		Camera de recul	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Semi-cuir
Couleur correcte ?	rouge		Alcantara
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

225/55/18/102 V				
Pneus été:	AVG	Continental: 5,4 mm	AVD	Continental: 5,4 mm
	ARG	Continental: 7,5 mm	ARD	Continental: 7,5 mm
Profondeur de pneu AVG				5.4
Profondeur de pneu AVD				5.4
Profondeur de pneu ARG				7.5
Profondeur de pneu ARD				7.5
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Revêtement dossier AVG, Déchirure, E - Remplacer



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, Acceptable

