

















Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS037946	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-708-KT	Modèle	5008 V2 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/02/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	20 380 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	144
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/06/2025	Parc	WALON BOUCHAIN		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Sur tapis	✓
Cache bagages	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm	

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

2



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●

4



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●

5



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

● ●

6



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

● ●

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm