



PEUGEOT Expert Premium Standard BlueHD: EY-443-GD

N° Chassis:	VF3VFAHKHJZ041643	Version:	
1ère MEC:	18/06/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	21327	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Non		
Véhicule roulant	Non		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Porte latérale coulissante Droite	
Equipements corrects ?		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/16/106 T			
Pneus été:	AVG	Continental: 2,8 mm	AVD Continental: 3 mm
	ARG	Continental: 7,6 mm	ARD Continental: 7,4 mm
Profondeur de pneu AVG			2.8
Profondeur de pneu AVD			3.0
Profondeur de pneu ARG			7.6
Profondeur de pneu ARD			7.4
Taille de pneu AVG			215/65 R 16 106 T
Taille de pneu AVD			215/65 R 16 106 T
Taille de pneu ARG			215/65 R 16 106 T
Taille de pneu ARD			215/65 R 16 106 T
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			256
Marque de pneu AVD			256
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Entretien, Manque, Effectuer			



Voyant défaut, Allumé, Contrôler



Clef de contact TC, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Panneau Latéral G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Panneau ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Résidu de colle, Délettrage

