

## Détails véhicule

|                        |                    |              |                                   |                                     |                 |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| VIN                    | VR3UKZKXZ PJ661485 | Marque       | PEUGEOT                           | Date d'entretien                    | -               |
| Immatriculation        | GN-890-WN          | Modèle       | E-2008 ALLUREPK MOTEUR ELEC 136CH | Odomètre d'entretien                | -               |
| Date d'immatriculation | 11/05/2023         | Année        | 2023                              | Couleur                             | NOIR PERLA NERA |
| Odometre               | 19 066 km          | Cylindrée    | -                                 | Capitonnage                         | A6FX            |
| Carburant              | Electricité        | Carrosserie  | CROSS OVER 5 PORTES               | Date du prochain Contrôle Technique | -               |
| Sièges                 | -                  | Transmission | Manuelle                          | CO2                                 | 22              |
| Portes                 | 5                  | Vitesses     | 4                                 |                                     |                 |

## Détails d'évaluation

|                   |            |      |              |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 12/05/2025 | Parc | VATRY MOSOLF |
|-------------------|------------|------|--------------|



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Compresseur kit secours  | ✓ |
| Recharge kit secours     | ✓ |
| Plage arrière            | ✓ |

## Documents techniques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Porte documents            | ✓ |
| Manuel d'utilisation       | ✓ |
| Carnets de bord            | ✓ |
| Clef                       | ✓ |
| Câble de charge lente      | ✓ |
| Câble de charge rapide     | ✓ |
| Sacoche de câble de charge | ✓ |

## Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.6 mm



Continental 215/60/17 H Eté 4.4 mm



Continental 215/60/17 H Eté 5.3 mm



Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm

## Dommages

1




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Elément   | Nettoyage extérieur |
| Position  | -                   |
| Dommages  | Non réalisé         |
| Intensité | -                   |
| Opération | Forfait             |

2



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Avant             |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |


3



●●


|           |                |
|-----------|----------------|
| Elément   | Porte          |
| Position  | Arrière Gauche |
| Dommages  | Rayure         |
| Intensité | -              |
| Opération | Réparation     |

4



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Arrière Gauche    |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Lustrage          |


5



●●

|           |            |
|-----------|------------|
| Elément   | Spoiler    |
| Position  | Avant      |
| Dommages  | Rayure     |
| Intensité | -          |
| Opération | Réparation |

6



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Prise en charge |
| Position  | -               |
| Dommages  | -               |
| Intensité | -               |
| Opération | Peinture        |

## Commentaires

PneuARD Continental 215/60/17 H 5.0 Mm  
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.6 Mm  
PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.4 Mm  
PneuARG Continental 215/60/17 H 5.3 Mm