



Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ6 RL042355	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-741-XX	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/08/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	17 596 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/09/2025	Parc	QUINCIEUX
-------------------	------------	------	-----------








Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓


Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm







Goodyear 225/55/18 V Eté 6.8 mm







Goodyear 225/55/18 V Eté 7.2 mm






Goodyear 225/55/18 V Eté 7.1 mm



Dommages

1		Elément	Pneu	2		Elément	Pneu
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Non conforme			Dommages	Non conforme
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange
3		Elément	Pneu	4		Elément	Pneu
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Non conforme			Dommages	Non conforme
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

5		Elément	Porte	6		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Eclat
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Réparation
7		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Intensité	-				
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.1 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.8 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.2 Mm