

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNKS MT128611	Date d'immatriculation	31/12/2021	Couleur	BLANC NACRÉ
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GD-544-YG	Odometre	8 734 km
Modèle	208 GT PURETECH 100 S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN		
------	----------------	--	--



Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Outils de bord	✗
Cric	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm







Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm








Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm






Michelin 205/45/17 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1		Elément	Extension d'aile	2		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Extension d'aile	4		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	Arrière Droit			Position	Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		Elément	Extension d'aile	10		Elément	Pneu
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Coupé
		Commentaires	-			Commentaires	-
11		Elément	Jante spéciale 17"	12		Elément	Pneu
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Coupé
		Commentaires	-			Commentaires	-
13		Elément	Jante spéciale 17"			Elément	Pneu
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Coupé
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

6		Elément	Outillage de bord	8		Elément	Diagnostic électronique
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Défectueux
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Cric	14		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-
9		Elément	Diagnostic moteur			Elément	Prise en charge
		Position	-	Position	-		
		Dommages	Défectueux			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm