

Détails véhicule

VIN	VR1JCYHZU NY613769	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-619-BP	Modèle	DS7 BHD1 130 S&S EAT8 PERF LINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	08/02/2023	Année	2023	Couleur	BLANC NACRÉ
Odometre	26 680 km	Cylindrée	-	Capitonnage	57FV
Carburant	Diesel	Carrosserie	S.U.V.	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	139
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/01/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗







Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 5.0 mm	
Michelin 235/50/19 V Eté 4.7 mm		Michelin 235/50/19 V Eté 4.7 mm	

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Kit compresseur complet
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange
3		Elément	Jante spéciale 19'	4		Elément	Jante spéciale 19'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7

Elément	Spoiler
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8

Elément	Spoiler
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10

Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARD Michelin 235/50/19 V 4.7 Mm
 PneuAVG Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 235/50/19 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/50/19 V 4.7 Mm