

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| VIN | VR7BAHPY9 SE009024 | Marque | CITROËN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | HB-769-VF | Modèle | C4 V3 SHIN BP6 MHEV | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 07/02/2025 | Année | 2025 | Couleur | NOIR PERLA NERA |
| Odometre | 2 332 km | Cylindrée | - | Capitonnage | B0PDTB B0RABB |
| Carburant | Hybride | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 107 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|----------------|
| Date d'évaluation | 28/04/2025 | Parc | WALON BOUCHAIN |
|-------------------|------------|------|----------------|



Equipements génériques





Eléments amovibles

| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |





Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |

Pneumatiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Goodyear 195/60/18 H Eté 6.6 mm |  | Goodyear 195/60/18 H Eté 6.6 mm |  |
| Goodyear 195/60/18 H Eté 6.7 mm |  | Goodyear 195/60/18 H Eté 6.7 mm |  |

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|---|--|-----------|-------------------|
| 1 |  | Elément | Bas de Pare-choc | 2 |  | Elément | Haut de Pare-choc |
| | | Position | Avant | | | Position | Avant |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| 3 |  | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | 4 |  | Opération | Lustrage |
| | | Elément | Extension d'aile | | | Elément | Haut de Pare-choc |
| | | Position | Avant Gauche | | | Position | Arrière |
| | | Dommages | Rayure | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | Opération | Lustrage |

5



| | |
|-----------|--------------|
| Elément | Pavillon |
| Position | - |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

Commentaires

PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.7 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 6.6 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 6.6 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.7 Mm