



## PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Allure Pack B: FW-641-VS

N° Chassis:	VF3MCYHZUMS024422	Version:	
1ère MEC:	28/01/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	103101	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			Cuir
Couleur correcte ?	bleu		
Type de climatisation	Clim. automatique		

## Pneu

225/55/18/102 V			
Pneus hiver:	AVG	Michelin: 3,8 mm	AVD Michelin: 3,8 mm
	ARG	Michelin: 3,6 mm	ARD Michelin: 3,2 mm
Profondeur de pneu AVG			3.8
Profondeur de pneu AVD			3.8
Profondeur de pneu ARG			3.6
Profondeur de pneu ARD			3.2
Taille de pneu AVG			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD			225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

## Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Voyant défaut, Allumé, Contrôler			



Entretien, Manque, Effectuer



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Griffe(s), E - Remplacer



Bas de caisse int ARG, Griffe(s), Acceptable



Bas de caisse int ARD, Griffe(s), Peindre



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable





Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte ARG, Griffe(s), Acceptable



Aile ARG, Griffe(s), Lustrage



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-brise, Fêlure, E - Remplacer



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Lustrage



Porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Coin pare-chocs ARG, Griffe(s), Lustrage

