

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VF7SXHNPZ NT628932 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GK-799-RL | Modèle | C3 V4 PT110 S&S BVM SHINE PK | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 23/11/2022 | Année | 2022 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 21 621 km | Cylindrée | - | Capitonnage | V0FC |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 123 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|----------|
| Date d'évaluation | 16/08/2023 | Parc | CERTINES |
|-------------------|------------|------|----------|





Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

| | | | |
|-----------------|---|----------------------|---|
| Roue de secours | ✓ | Porte documents | ✓ |
| Outils de bord | ✓ | Manuel d'utilisation | ✓ |
| Plage arrière | ✓ | Clef Plip | ✓ |
| | | Carnets de bord | ✗ |

Pneumatiques

Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|---|--|-----------|---------------------------|
| 1 |  | Elément | Carnets de bord | 2 |  | Elément | Révision |
| | | Position | - | | | Position | - |
| 3 |  | Dommages | Manquant | 4 |  | Dommages | Non réalisé |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |
| 3 |  | Elément | Pneu | 4 |  | Elément | Capot |
| | | Position | Avant Droit | | | Position | - |
| | | Dommages | Coupé | | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Echange | | | Opération | Lustrage |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------|-----------------------------|----------|--------------|----------|--------|-----------|---|-----------|--------------|---|--|---|---------|------------------|----------|-------|----------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Enjoliveur d'antibrouillard | Position | Avant Gauche | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Réparation | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Bas de Pare-choc | Position | Avant | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Réparation |
| Elément | Enjoliveur d'antibrouillard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Bas de Pare-choc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Jante spéciale 17" | Position | Avant Gauche | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Smart Repair | 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Hayon ou malle | Position | - | Dommages | Enfoncement | Intensité | - | Opération | Smart Repair |
| Elément | Jante spéciale 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Hayon ou malle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table> | Elément | Prise en charge | Position | - | Dommages | - | Intensité | - | Opération | Peinture | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Prise en charge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Peinture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 5.6 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.3 Mm
 PneuAR Kleber 185/65/15 V 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm