

## DEKRA Automotive Solutions

## Détails véhicule

VIN	W0VEFYHT2 NN500833	Date d'immatriculation	28/02/2022	Couleur	BLANC JADE
Marque	OPEL	Immatriculation	GE-545-YF	Odometre	119 376 km
Modèle	Combo Cargo Pack Clim 1.5 100ch Start/Stop BVM6 L1				

## Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	06/03/2025	N° d'inspection	889126	Date d'évaluation	18/02/2025
Date du mandat	-	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI

Aucune photo disponible


## Equipements génériques

## Eléments amovibles

## Documents techniques

## Pneumatiques

## Détails des dommages

1		Elément	Evaluation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	522,14€
		Dommages	Forfait	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait		-	Coût net	522,14€

## Résumé d'évaluation

Prix Brut	522,14€	Dépréciation	-	Prix Net	522,14€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

## Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

## Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	522,14€	-	-	522,14€