



CITROEN Berlingo Fourg.M 650Kg BlueHDi: GA-729-DS

N° Chassis:	VR7EFYHZRMN528397	Version:	
1ère MEC:	22/06/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	99585	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Couleur tableau de bord	Noir
Transmission:	Avant	Type de jantes (montées)	Tôle
Carburant:	Diesel	Couleur intérieur	Gris
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Opaque
Type de jantes (montées)	Tôle		
Nbre portes	5		
Nombre appuis-têtes	3		
Catégorie	Vehicule utilitaire		
Véhicule roulant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Nbre sièges	3		

Options

GPS		Radio	
Couleur correcte ?		Camera de recul	
Couleur correcte ?	oui	Radar parking AR	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse		Radar parking AV	
Nbre clés télécommandes	1	Porte latérale coulissante Droite	
Type de climatisation	Clim. manuelle		
Nbre clés total	2		
Vitres électriques AV			

Pneu

Taille de pneu ARG	205/60 R 16 92 H
Marque de pneu ARG	263
Type de pneu AVG	Été
Profondeur de pneu AVD	6.0
Type de pneu ARG	Été
Marque de pneu AVD	261
Profondeur de pneu ARD	4.4
Marque de pneu ARD	263
Taille de pneu AVD	205/60 R 16 92 H
Taille de pneu ARD	205/60 R 16 92 H

205/60/16/92 H			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5 mm	AVD
	ARG	Autre: 4,5 mm	ARD
			Autre: 4,4 mm

Marque de pneu AVG	261
Profondeur de pneu AVG	5.0
Type de pneu AVD	Été
Taille de pneu AVG	205/60 R 16 92 H
Type de pneu ARD	Été
Profondeur de pneu ARG	4.5

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	-----	------	-----

Intérieur, Sale, Nettoyage chimique



Bas de caisse ext G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Panneau ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage

