

Détails véhicule

VIN	VF72CYHSM N4479223	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-839-XA	Modèle	C3 AIRCRO BHD110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 820 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/02/2024	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Plage arrière



Documents techniques

Manuel d'utilisation




Carnets de bord



Pneumatiques

Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.7 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.8 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.8 mm

Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.8 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 16'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Jante spéciale 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




● ●

7



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



● ●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 5.7 Mm
 PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 5.8 Mm
 PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 5.8 Mm
 PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 5.8 Mm