

### Détails véhicule

VIN	VR7NCHNSP N4812391	Date d'immatriculation	27/03/2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-322-AH	Odometre	69 km
Modèle	C5 X PTECH 130 S&S EAT8 SHINE	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF		
------	--------------	--	--



### Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓





### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

### Pneumatiques

Goodyear 205/55/19 V Eté 6.2 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 6.2 mm	
Goodyear 205/55/19 V Eté 6.2 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 6.2 mm	

### Dommages extérieurs


1		Elément	Jante spéciale 18'	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
		Dommages	Tâché			Dommages	Tâché
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Jante spéciale 18'	4		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Tâché			Dommages	Tâché
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		Elément	Pare-choc complet	7		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

8		Elément	Nettoyage extérieur
		Position	-
		Dommages	Non réalisé
		Commentaires	-

### Autres dommages

5		Elément	Niveau liquide refroidissement
		Position	-
		Dommages	Non conforme
		Commentaires	-

### Commentaires

pas de batterie  
 PneuARG Goodyear 205/55/19 V 6.2 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/55/19 V 6.2 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/55/19 V 6.2 Mm  
 PneuAVG Goodyear 205/55/19 V 6.2 Mm