

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ735135	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-136-QR	Modèle	SUV 2008 STYLE PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/09/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	35 918 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	124
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/10/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/65/16 H Eté 4.2 mm		Continental 215/65/16 H Eté 4.6 mm	
Continental 215/65/16 H Eté 4.5 mm		Continental 215/65/16 H Eté 3.5 mm	


Dommages

1




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

5



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

6



●

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



● ●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Jante alu 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



● ●

Elément	Bandeau de hayon
Position	Supérieur
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 215/65/16 H 4.6 Mm
 PneuAVG Continental 215/65/16 H 4.2 Mm
 PneuARG Continental 215/65/16 H 4.5 Mm
 PneuARD Continental 215/65/16 H 3.5 Mm