



## PEUGEOT 208 Premium BlueHDi 100 S&S BV: GE-883-DL

N° Chassis:	VR3UBYHTKM5900834	Version:	
1ère MEC:	17/01/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	34638	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (non montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (non montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Camera de recul	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Equipements corrects ?			
Plaque info présente			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

## Degré d'usure

185/65/15/88 T				
Pneus été:	AVG	Bridgestone: 4,9 mm	AVD	Bridgestone: 4,8 mm
	ARG	Bridgestone: 5,7 mm	ARD	Bridgestone: 6,6 mm
Profondeur de pneu AVG				4.9
Profondeur de pneu AVD				4.8
Profondeur de pneu ARG				5.7
Profondeur de pneu ARD				6.6
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu AVD				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARG				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARD				185/65 R 15 88 T
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

## Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer			



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AR, Griffe(s), Lustrage



Pavillon, Griffe(s), Lustrage

