

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VR3KAHPY7 RS064441 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GX-875-HC | Modèle | 3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 03/06/2024 | Année | 2024 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 18 675 km | Cylindrée | - | Capitonnage | W6FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 124 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 03/06/2025 | Parc | VATRY MOSOLF |
|-------------------|------------|------|--------------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Été 5.5 mm



Michelin 225/55/19 V Été 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Été 6.4 mm

Michelin 225/55/19 V Été 5.7 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | garniture de marche pied |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.4 Mm