



DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300: FT-199-BM

N° Chassis:	VR1J45GBULY026266	Version:	
1ère MEC:	29/09/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	49875	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Toit ouvrant électrique	
GPS		Toit panoramique	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AR		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED/Laser	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Couleur correcte ?		Camera de recul	
Couleur correcte ?	noir	Revêtement de siège	Cuir
Type de climatisation	Clim. automatique		Alcantara

Degré d'usure

235/50/19/103 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 6,1 mm	AVD	Michelin: 5,9 mm
	ARG	Michelin: 6,4 mm	ARD	Michelin: 6,3 mm
Profondeur de pneu AVG				6.1
Profondeur de pneu AVD				5.9
Profondeur de pneu ARG				6.4
Profondeur de pneu ARD				6.3
Taille de pneu AVG				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu AVD				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu ARG				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu ARD				235/50 R 19 103 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr câble de recharge (normal)	1		
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	1		

Carrosserie, Sans dégâts, Pas de réparation