

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| VIN | VR7BBYHZ7 RE053151 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GY-618-SA | Modèle | C4 V3 BHDI 130 S&S EAT8 MAX | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 12/08/2024 | Année | 2024 | Couleur | INCONNUE |
| Odometre | 3 499 km | Cylindrée | - | Capitonnage | INCONNUE |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 132 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----------|
| Date d'évaluation | 12/05/2025 | Parc | QUINCIEUX |
|-------------------|------------|------|-----------|



Equipements génériques

| |
|--|
| |
|--|


Éléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Plage arrière | ✓ |
| Kit roue secours Complet | ✗ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |
| Révision | ✓ |
| Forfait carburant | ✓ |

Pneumatiques



Michelin 195/60/18 H Eté 7.0 mm

Dommages

| | | | |
|--|-----------|--------------------|---|
|  <p>1</p> | Elément | Housse de tablette |  <p>2</p> |
| | Position | - | |
| | Dommages | Manquant | |
| | Opération | Echange | |
| | | Elément | Nettoyage intérieur |
| | | Position | - |
| | | Dommages | Non réalisé |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Forfait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|-------------------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|---|-----------|--------------|---|--|---|---------|---------------------|----------|-------------|----------|-------|-----------|---|-----------|--------------|
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit compresseur complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> | Elément | Kit compresseur complet | Position | - | Dommages | Manquant | Intensité | - | Opération | Echange | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> | Elément | Pneu | Position | Avant Droit | Dommages | Coupé | Intensité | - | Opération | Echange |
| Elément | Kit compresseur complet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Manquant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Echange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Pneu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Coupé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Echange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Jante spéciale 18" | Position | Avant Droit | Dommages | Rayure | Intensité | - | Opération | Smart Repair | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Elément | Montant de pavillon | Position | Gauche | Dommages | Grelé | Intensité | - | Opération | Smart Repair |
| Elément | Jante spéciale 18" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Montant de pavillon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Grelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Pavillon | Position | - | Dommages | Grelé | Intensité | - | Opération | Réparation | 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Grelé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> | Elément | Capot | Position | - | Dommages | Grelé | Intensité | - | Opération | Réparation |
| Elément | Pavillon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Grelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Capot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | Grelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Réparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table> | Elément | Prise en charge | Position | - | Dommages | - | Intensité | - | Opération | Peinture | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Prise en charge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommages | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensité | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opération | Peinture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/60/18 H 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 7.0 Mm